



Kangaspuusu, Seppo Antero

Käpykankaantie 12

34870 VISUVESI

Viite Pirkanmaan ELY-keskuksen tarkastus 11.9.2019

## **Selvityspyyntö, Mahdollisten ruoppausmassojen ja muun aineksen läjitys kiinteistöllä 702-427-5-58 Visuveden 1-luokan pohjavesialueella, Ruovesi**

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on valtion ympäristövalvontaviranomainen toimialueellaan.

ELY-keskus on tehnyt 11.9.2019 tarkastuksen kohteessa, jossa on läjitettynä erilaista materiaalia 1-luokan pohjavesialueella. Tarkastuksen kohde sijaitsee kiinteistöllä 702-427-5-58 Visuveden 1-luokan pohjavesialueella (nro 0470204) pohjavesialueen reunavyöhykkeellä lähellä pohjaveden muodostumisalueen rajaa. Visuveden vesiosuuskunnan vedenottamo sijaitsee noin 100 m:n etäisyydellä kohteesta (kartta, liite 1). Läjityspaikka on peltoalueen ja harjuselänteen väliin sijoittuva luontainen maaston painanne, ns. suppa. Painanteen keskiosa on soistunutta, sen idän-koillisen puoleinen reuna rajautuu peltoon ja lännen-lounaan puoleinen reuna on puustoista.

Tarkastuksella havaittiin eri ikäistä muualta tuotua materiaalia, mm. maa-ainesta, kiviä, kasvijätettä. Tuorein materiaali on ilmeisesti ruoppausmassaa, joka sisältää hyvin runsaasti puuainesta, seassa on myös savilinssejä. Materiaalin seassa oli havaittavissa jonkin verran roskaa ja erilaista mm. puun käsittelyyn liittyvää materiaalia, mm. suuria hiomapaperiarkkeja osittain maa-ainekseen haudattuna. Paikalle tuotua ainesta on työnnetty koneella painanteeseen siten, että painanteen reuna-alueet on pellon puolelta täytetty. Paikalle tuotua ainesta on runsaasti. Tarkastuksella otettuja valokuvia on liitteessä 2.

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää asiaa mahdollisena ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) vastaisena toimintana.

Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän mukaan olette kiinteistön 702-427-5-58 omistaja. Pirkanmaan ELY-keskus pyytää Teiltä kiinteistön omistajana selvitystä läjityksestä.

Selvityksessä pyydetään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

- Kuka vastaa läjitetyn aineksen paikalle kuljetuksesta ja levittämisestä?
- Onko toiminnalle haettu ympäristölupaa tai onko toiminnasta tehty ilmoitusta kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle tai valtion ympäristövalvontaviranomaiselle?
- Mitä materiaalia paikalle on läjitetty?
- Kuinka paljon kutakin materiaalia on läjitetty kohteeseen?
- Mistä läjitetty materiaali on peräisin?
- Milloin läjittäminen on aloitettu?
- Onko läjitetyn materiaalin soveltavuudesta pohjavesialueelle läjitettäväksi tehty tutkimuksia tai arvioita?

Kirjallinen selvitys tulee toimittaa 11.10.2019 mennessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella [kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) tai PL 297, 33101 Tampere.

Selvityksenne saatuaan ELY-keskus arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen.

**Uuden materiaalin läjittäminen kohteelle sekä jo olemassa olevan materiaalin käsittely läjityspaikalla tulee keskeyttää välittömästi.**

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä.

#### *Asiakirjan hyväksyntä*

Selvityspyynnön on esitellyt ylitarkastaja Vesa Hyvärinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

VH/vh

#### Liitteet

1. Kartta
2. Valokuvia, 11.9.2019

Liite 1: Visuveden 1-luokan pohjavesialue (siniset rajaukset), havaittu läjitysapaikka (punainen rajaus).



Liite 2. Valokuvia, 11.9.2019, läjitysmaat pohjavesialueella.







Tämä asiakirja PIRELY/7431/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/7431/2019 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hyvärinen Vesa 20.09.2019 09:43

Ratkaisija Sievi-Korte Tuija 20.09.2019 09:33